



REFERENCIAS

| | | |
|--------|---------------------|---------------------|
| Pe 001 | Puertas existentes | G01 Gajos de Cúpula |
| Ce 1 | Celosías | Ce 1 Celosías |
| Ve 001 | Ventanas existentes | He 1 Herrerías |

- 01- Estructura metálica vista
 02- Cubierta metálica reforzada con pintura fibrada
 03- Losa de Hormigón Armado
 04- Sala de revelado
 05- Piso de pinotea en listones
 06- Terminación ladrillo visto.
 07- Piso de alisado de cemento rodillado.
 08- Vereda exterior de mosaico calcáreo antideslizante
 09- Antepecho de mármol de carrara
 10- Vereda exterior ceramica roja
 11- Ceramicos calcáreos con motivos decorativos
 12- Escalera con suelo de marmol de carrara

NOTAS GENERALES

- 1- El presente plano debe imprimirse a color
 - 2- Todas las dimensiones deberán verificarse en obra
 - 3- Todos los trabajos a realizar deberán ser aprobados antes de su ejecución por la Inspección de obra, previa presentación de planos ejecutivos y presentación de un plan de trabajos
 - 4- La documentación se complementa con las fichas de Relevamiento
- **PLANO EN DESARROLLO**



UNIDAD EJECUTORA OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

PLAN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN E INTERVENCIÓN DEL CONJUNTO OBSERVATORIO ASTRONÓMICO UNLP

| | | |
|------------|---|--------------------|
| OBRA: | TELESCOPIO REFLECTOR Virpi Sinikka Niemelä | GRUPO |
| Ubicación: | Paseo del Bosque N°1900, La Plata, Prov. de Bs. As. | BOSQUE |
| Serie: | Relevamiento Arquitectura | Escala: 1:75 |
| PLANO: | CORTE 03 | 09/10/2023 |
| Archivo: | OA-TR-RE-AR-CO.DWG | OA-TR-RE- CO-03 |