



## REFERENCIAS

Pe 001	Puertas existentes
Ve 001	Ventanas existentes
G01	Gajos de cúpula
P01	Pilastras planta baja
A01	Arcos planta baja
Cu 1	Elementos cúpula
Ce 1	Celosías
Eq 1	Herreras
He 1	Equipamientos

## LOCALES

- 01- Vereda exterior perimetral
- 02- Anillo interior perimetral
- 03- Círculo interior planta baja
- 04- Escalera interior
- 05- Semicubierta
- 06- Escalera exterior
- 07- Anillo exterior perimetral
- 08- Círculo interior planta alta
- 09- Local de servicio
- 10- Cúpula metálica

## NOTAS GENERALES

- 1- El presente plano debe imprimirse a color
- 2- Todas las dimensiones deberán verificarse en obra
- 3- Todos los trabajos a realizar deberán ser aprobados antes de su ejecución por la Inspección de obra, previa presentación de planos ejecutivos y presentación de un plan de trabajos
- 4- La documentación se complementa con las fichas de Relevamiento
  - PLANO EN DESARROLLO



UNIDAD EJECUTORA OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

## PLAN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN E INTERVENCIÓN DEL CONJUNTO OBSERVATORIO ASTRONÓMICO UNLP

OBRA: TELESCOPIO REFLECTOR  
Virpi Sinikka Niemelä

GRUPO  
BOSQUE

Ubicación: Paseo del Bosque N°1900, La Plata, Prov. de Bs. As.

Serie: Relevamiento Arquitectura Escala: 1:75 09/10/2023

PLANO: PLANTA BAJA

OA-TR-RE-

AR-PL-PB

Archivo: OA-TR-RE-AR-PL.DWG